

04 JUN. 2026

TERMO PLOIEȘTI S.R.L.

Sediul secundar: Brazii de Sus, str. Trandafirilor, nr. 89

CP. 107084, com. Brazi, Prahova

Tel: (+40) 244 52 03 12; Fax: (+40) 244 52 57 67

Relații Clienți:

Str. Văleni, nr. 44, CP 100125, Ploiești, Prahova

Fax: (+40) 244 59 45 80

Call Center: 0800 672 777

contact@termoploiesti.ro

Sinteza Raportului de inspecție

Scopul inspecției: Evaluarea conformării cu prevederile legale privind controlul activităților care prezintă pericol de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase

În perioada 18 -20.05.2026 reprezentanții Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean Prahova și ai ISUJ Prahova au efectuat, la operatorul economic Termo Ploiești S.R.L., punct de lucru Brazi o inspecție pentru verificarea conformării cu cerințele Legii 59/2016 privind controlul pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase și a legislației conexe.

Cu ocazia inspecției s-a realizat:

- verificarea stadiului implementării prevederilor Legii nr. 59/2016 privind asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase;
- verificarea realizării măsurilor stabilite în rapoartele de inspecție anterioare;
- verificarea Listei / Chestionarului de control;
- verificarea îndeplinirii obligațiilor operatorului conform cerințelor ce decurg din prevederile Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major și a legislației conexe.

În urma inspecției au fost stabilite măsuri pentru îmbunătățirea sistemului de management al securității.

Cu respect,

Mihai – Bogdan BECHEANU

Director General

TERMO PLOIEȘTI S.R.L.

Avizat,

Responsabil Mediu
Cătălina Scarlat



Întocmit,

Eco General Consult SRL
Raluca Oana Mihalcea

Data: 04.06.2026

NR. RC: J29/2749/21.09.2022

CUI: RO46877331

office@termoploiesti.ro www.termoploiesti.ro

Str. Vlad Țepeș, Nr. 37,
Ploiești, jud. Prahova